

参考标准：ASTM D 3939 – 2003

织物抗勾丝性能试验方法 钉锤试验法

1. 范围

- 1.1 本方法用于对机织物和针织物的抗勾丝性能进行测试。适用于变形纱、非变形纱、短纤纱或综合使用这些纱线制成的机织物或针织物。
- 1.2 本方法并不适用于如网眼织物类型的孔眼结构织物，因为钉锤上的钉子会勾挂毡垫而不是试样。太硬以及太厚不容易紧固在转筒和毡垫上的面料也不适用本方法，也不适用于簇绒织物或非织造布，此设备为机织物或针织物而设计。

2. 原理

- 2.1 将圆筒型试样套在转筒上，当转筒转动时，钉锤在试样表面随机翻转、跳动，使试样勾丝。勾丝程度受很多因素影响。可将测试样与标准样照或样照图片比较评价勾丝程度。观测到的抗勾丝等级分为 5 级（没有或无显著勾丝）到 1 级（非常严重勾丝）。

3. 设备及其材料

- 3.1 钉锤勾丝仪 (ABC 型)。
 - 3.1.1 样板，150mm×330 或者 6×13in.
 - 3.1.2 毡垫，150mm×330 或者 6×13in.
 - 3.1.3 隔距片，用于设定钉锤位置
 - 3.1.4 遮蔽胶带，单面胶：25mm 或 1m，双面胶：50mm 或 2in.
- 3.2 钉锤勾丝仪 (ICI 型)
 - 3.2.1 样板，纬编针织物 205mm×330 或者 8×13in，经编针织物和机织物 205mm×320 mm 或者 8×12.5in.。
 - 3.2.2 毡套，Green S/924 (羊毛 70%，30% 人造丝) 1.6mm 或者 1/16in. 厚，克重约 235g/m² 或 7oz/yd².
 - 3.2.3 隔距片，用于设定钉锤位置
 - 3.2.4 橡胶环，用于固定试样
- 3.3 两种仪器同样需要如下设备
 - 3.3.1 缝纫机
 - 3.3.2 缝纫线：棉，线号 35-50 或者相同粗细的涤/棉线。
 - 3.3.3 标准校准织物：参照织物，由买家或供应商提供确定的级别。

3.3.4 标准样照, 1—5 级

3.3.5 评级箱, 含一个白色荧光灯 (CWF) 色温 4100—4500K。

附加设备:

3.3.6 蒸汽电熨斗

3.3.7 滚筒烘干机, 类型见 AATCC 135 规定

3.3.8 洗衣机, 型号见 AATCC 135 规定

3.3.9 洗涤剂, 1993AATCC 标准洗涤剂如 AATCC 135 方法中使用。经买家和供应商同意, 可以用不含织物柔软剂和漂白剂替代的洗涤剂

3.3.10 干洗设备, 如 D2724 描述的规定。

4. 样品准备

4.1 当需要水洗或干洗后测抗勾丝性能时, 按下述方法水洗或干洗样本, 之后再裁成样品。

4.2 当测试干洗和水洗试样时, 再另外裁四块试样。

水洗方法如下:

陪洗织物加试样的重量为 3.5kg 或 8lb。陪洗织物应与试样为相同面料。相同生产工艺、相同整理及前处理。用正常洗涤、温水以及 1993 AATCC 标准洗涤剂。(参考 D3136 和 AATCC 135 方法) 不加柔软剂。洗涤一遍后放入烘干机, 选择正常循环, 中等温度烘干 20 分钟或直至干透。

5. 设备的准备

5.1 钉锤勾丝仪 (ABC 型)。

5.1.1 在平行于转筒长度方向贴上 50mm (2in) 宽的双面贴。

5.1.2 切割一块 150mm×330 或者 6×13in 的毛毡垫,

5.1.3 将毛毡套在转筒上, 短边在双面贴上平滑对接。并用 25mm 宽的单面胶带将毛毡两边分别粘在转筒上, 毛毡和转筒上应各有半边胶带。

5.1.4 若毛毡损坏, 如表面高低不平出现破洞和严重磨损, 则应及时更换。

5.2 钉锤勾丝仪 (ICI 型)

5.2.1 将毛毡筒套在转筒上, 用热水浇湿毛毡去除多余水分, 使其干透。如有必要也可稍稍加热以加速干燥。毡缩后毛毡筒将紧紧的套在转筒上。

5.2.2 若毛毡损坏, 如表面高低不平、出现破洞和严重磨损, 则应及时更换。

5.2.3 检查钉锤, 看其是否有毛刺或损坏。借助放大镜检查针尖端是否完好。如有损伤应及时更换。

5.2.4 钉锤与拉杆间距离 (即钉锤与拉杆间链条长度) 规定为 45mm。每天做试验之前都要检查这个距离, 并检查钉锤工作是否正常。

5.2.5 转筒的转速应满足 $60 \pm 2 \text{ r/min}$ ；试验规定旋转次数：600 转。

钉锤勾丝仪的（ABC 型）与（ICI 型）完全是两种不同类型的仪器，因此试验不具有可比性。

仪器若每天使用则应每天用标准校准织物检查勾丝仪的状况。如果检查试样的结果与标准织物级别没在 ± 0.5 级之内，则检测另一块试样。若结果合格可进行试验，若不合格则按以上仪器的各项指标检查仪器，直到检测的试样在规定的级别之内。

6. 调湿

温度： $21 \pm 1^\circ\text{C}$ ($70 \pm 2^\circ\text{F}$)

相对湿度： $65 \pm 2\%$

时间：至少 4 小时。

7. 测试程序

7.1 检查试样是否有影响测试抗勾丝效果的瑕疵如意外勾丝或起球等，若不合格应将其更换。若无法更换试样（如水洗后织物起球），则记下疵点，评定抗勾丝性能时排除此疵点。

7.2 将试样正面朝外小心的套在转筒上，其缝边应分向两侧展开，使缝口平滑。然后用 25mm 宽的胶带一半粘贴在面料上，一半贴在滚筒上（或在 ICI 方法中用橡胶圈固定试样两端）。

7.3 若仪器有多个转筒，一半转筒的试样应为长度方向的试样，另一半的转筒试样应为宽度方向的。

7.4 将钉锤放在转筒上，并使其能自由转动。

7.5 设定规定的 600 转，启动测试仪。

7.6 将试样取下，接缝放在试样的背面中间。

8. 评级与试验结果：

8.1 推荐使用 ICI 标准样照 1—5 级及评级箱评定试样。

8.2 对比试样样照对试样的勾丝程度进行评级，5 级最好，1 级最差。

8.3 本方法勾丝是由于当一个物体拉、拔、刮面料上的纤维、纱线、或纱段时产生。

勾丝可分为三种类型：

1) 有凸出的但没有变形的勾丝

2) 有变形但没有凸出的勾丝

3) 既有凸出又有变形的勾丝

本试验所测试的勾丝，凸出是指面料上一组纤维、纱线、或纱段伸出面料表面。

本试验所测试的勾丝，变形是指面料上一组纤维、纱线、或纱段从面料表面移位使得面料的外观图案有明显的改变。但纤维、纱线、或纱段没有伸出面料表面。

本试验所测试的勾丝，颜色对比是指面料上的勾丝的颜色不同于其周围的颜色，其颜色有明显的

改变，印花织物勾丝易发生颜色变化。

8.4 评定面料的勾丝现象时，还要观察是否有特别大的凸出（大于 4mm）、大的变形（大于 15mm）和特别明显的颜色对比发生。如果试样有一半以上有以上三种现象，则应在报告中指出。在标准中不同的只是凸出的数量，如果样品上至少一半有小的凸出或变形（小于等于 15mm 或 6in）要在报告中注明。

9. 试验报告

- 9.1 描述样品规格，所用材料及取样方法。
- 9.2 样品准备的方法包括洗涤或干洗的方法。
- 9.3 所用测试程序是方法 ABC 或 ICI。
- 9.4 若不是规定的 600 转，报告测试的转数，标准样照及评级设备。
- 9.5 样品是否熨烫以及熨烫的温度。
- 9.6 样品长度和宽度方向的抗勾丝平均等级。